

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-12-19

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Falu kommun

Rune Bjurman

Myntgatan 45

79160 Falun

TELR. 02382101

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2012-12-19

UPPDRAGSNR

4088476:1

Rapportblad 1 (2)

Falu kommun Kommunfastigheter


Rune Bjurman

Myntgatan 45

79160 Falun

RAPPORTMOTTAGARE

Falu kommun Kommunfastigheter



Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2012-10-10 – 2012-12-10.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-12-12. De mättes 2012-12-17.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Fsk Manhem, Vårdshusvägen 2, 79131 Falun

Fastighetsbeteckning: Falun 6:1

Byggnadstyp: Daghem/Förskola

Husgrundstyp: Källare

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Byggnadsår:

Blåbetong:

Nej

Fastighetsdata har lämnats av Fredrik Rundström, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

<u>Detektor</u>	<u>Rumsbeteckning</u>	<u>Plan</u>	<u>Mätvärde Bq/m³</u>
455761	Personalrum	1 trappa upp	90 +/- 20
396052	Städ/kapprum	Bottenplan	90 +/- 20
219377		Bottenplan	80 +/- 20
323715		Bottenplan	60 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Den här rapporten är endast återgiven i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-12-19

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Falu kommun

Rune Bjurman

Myntgatan 45

79160 Falun

TELN.R. 02382101

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2012-12-19

UPPDRAGSNR

4088476:1

Rapportblad 2 (2)

Falu kommun Kommunfastigheter

Rune Bjurman

Myntgatan 45

79160 Falun

RAPPORTMOTTAGARE

Falu kommun Kommunfastigheter

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2012-10-10 – 2012-12-10.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-12-12. De mättes 2012-12-17.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Fsk Manhem, Vårdshusvägen 2, 79131 Falun

Fastighetsbeteckning: Falun 6:1

Byggnadstyp: Daghem/Förskola

Husgrundstyp: Källare

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Byggnadsår:

Blåbetong:

Nej

Fastighetsdata har lämnats av Fredrik Rundström, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning

276685

282702

Plan

Bottenplan

Bottenplan

Mätvärde Bq/m³

40 +/- 20

60 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmetret)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdesuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Gunnela Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se